

**Obstarávanie tovarov a služieb s cenou do 8 300 € bez DPH  
a vyššou ako 3 320 € bez DPH (zákazka s nízkou hodnotou) –  
ON/1/2011**

---

Odôvodnenie výberu uchádzača na základe informácií v prieskumnom trhu.

Letisko Piešťany, a.s. je povinné v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o VO, zákona č. 35/2006 – Vyhláška úradu pre VO o oznámeniach používaných vo VO a zákona č. 58/2011 Z.z. ako obstarávateľ podľa § 8 odsek 1 písmeno c), odsek 9 písmeno b) v prípade zákazky s nízkou hodnotou vykonať prieskum trhu.

V zmysle dodržania zákona o Verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. § 99 obstarávanie tovarov a služieb s cenou vyššou ako 1 000 € bez DPH – vykonať prieskum trhu a zverejniť na webe.

**Údržba pohybových plôch letiska – oprava výtlkov, dilatačných spár a povrchu pohybových plôch**

Predpokladaná cena počas roku 2013: do 3 000 € bez DPH

Obstarávateľ Letisko Piešťany, a.s. oslovilo tri firmy na vykonanie opráv povrchu pohybových plôch:

- 1/ SAN-DIL, s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava
- 2/ ASFA – KSK, s.r.o., Murgašova 9, 018 41 Dubnica nad Váhom
- 3/ Rekma – Trading, s.r. o., Kopčanská 64/60, 908 51 Holíč

Po konzultácii so zástupcami firiem obstarávateľ Letisko Piešťany, a. s. vybral firmu REKMA – Trading, s.r.o. vzhľadom na skutočnosť, že spomedzi vyššie uvedených iba táto spoločnosť nám poskytla oprávnenie na podnikanie v civilnom letectve na údržbu pohybových plôch (Rozhodnutie č. 03640/2013/RLET – 006/03927 vydané LÚ SR)

Piešťany, dňa 24.5.2013

Vypracoval: Benediková Slávka V/ÚTP

Schválil:

Ing. Varga František  
Výkonný riaditeľ letiska Piešťany